



## GHJS 2025-3 Säkerhetsmeddelande

### *Handlingsplan för åtgärder på vändskiva i Hesselby*

Dokumentansvarig är GHJ trafiksäkerhetsansvarig.

#### *Bakgrund*

Risker har dokumenterats 2024-01-01 samt 2024-06-01 om att gångbordens plank har drabbats av röta.

#### *Identifierat problem*

Virkets dåliga skick skapar risker för att personalen trampar igenom planken med risk för skador på person. Under framtagandet av denna handlingsplan framkom även att avsaknaden av plank mellan rälerna skapar risker för olyckor.

#### *Åtgärder*

Rötskadade plankor skall bytas ut till nytt virke. Virket ska vara ohyvlat för att minska halkrisk. Vändskivan ska kompletteras med nytt virke även mellan rälerna på vändskivan för att ytterligare höja säkerheten.

#### *Ansvarig:*

- Uppmätning av plank samt bjälkar i trä. Cfa Totte Karlsson
- Beställning av virke Cfa Totte Karlsson
- Utbyte av virke och bjälkar Cfa Totte Karlsson

Under tiden som åtgärder pågår kan vändskivan användas men plank ska beträdas med försiktighet.

#### *Återrapportering*

Cfa Totte Karlsson ansvarar för att återkoppla till Tsa hur handlingsplanen hanteras och statusen för vilka åtgärder som har gjorts. Åtgärder ska vara klara senast den 31 december 2025 och dessa ska redovisas för styrelsen senast följande styrelsemöte.

2025-06-10 / TSA Berni Gumauskas